



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

01601 м.Київ, вул.Грушевського, 7

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 31.07 2009р.

№ 05.03.02-03/47237

**Лакофарбова продукція (згідно з додатком)**

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: **3214900000; 3214109000**

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

**будівельно-ремонтні роботи**

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

**«SPS b.v.»**, Нідерланди, **Zilverenberg 20, 5234 GM's-Hertogenbosch, The Netherlands**

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**ТОВ "Профідекор"**, Україна, **01034, м. Київ, Ярославів Вал, 36-38, код ЄДРПОУ: 36126203**

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**Контракт № 240709.02 від 01.08.2009**

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**

**Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони – згідно з додатком**

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні лакофарбової продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони згідно з додатком відповідно до ГОСТ 12.1.005-88, забезпечити регулярне провітрювання приміщень під час проведення робіт та протягом двох тижнів після їх закінчення. Продукція подразнює слизові оболонки очей та шкіру, уникати попадання в очі та на шкіру. Обов'язково використовувати спеодяг та засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами, ГОСТ 12.4.011-89. Необхідно дотримуватись правил протипожежної безпеки.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Лакофарбова продукція (згідно з додатком), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: Гарантується виробником**

Маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 03 червня 2012 р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірковий**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці  
АМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:  
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:  
yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,  
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 4222 від 30.07.2009р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Чернюк В.І.

**Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 31.07 2009 року

№ 05.03.02-03/ 47237

код УКТЗЕД	Назва продукту (застосування, колір)	Речовини, що визначаються у повітрі робочої зони	ГДК мг/м <sup>3</sup> , клас небезпеки	Методичні вказівки
<b>3214900000</b>	<b>Кварцеві пластери</b>			
1	<b>Relief Plaster/Reliëfputz /Рельєфпупц/ Рельєфний пластер</b> (Binnen/inside/внутрішні, W)	бутилакрилат	10; III	МУ № 1689-77
2	<b>Model Plaster/Rollputz/Роллпупц</b> (Binnen /inside/ внутрішній, W; Binnen/Buiten inside/outside/ внутрішні/зовнішні, W)	метилакрилат титану діоксид	5; III 10; IV	МУ № 1688-77 МУ № 4436-87
3	<b>Rustic Plaster/Rustiekputz/Русстикпупц</b> (Binnen/Buiten inside/outside/ внутрішні / зовнішні, W, TR)			
4	<b>Grain Plaster/Spachtelputz/Шпахтельпупц</b> (Binnen /inside/ внутрішній, W; Binnen/Buiten inside/outside/ внутрішні/зовнішні, W, EW,TR)			
5	<b>Spray Plaster/Spritzputz/Шприцпупц</b> (Binnen/inside/внутрішні, W)			
6	<b>Patent Plaster/Strukturputz/ Структурпупц/Структурний пластер</b> (Binnen/inside/внутрішній, W; Binnen/Buiten inside/outside/внутрішні/зовнішні, W, TR)			
7	<b>Quartz Coat/Kwartsoat/Кварцкоат</b> (Binnen/inside/внутрішні, W; Binnen/Buiten inside/outside/внутрішні/зовнішні, W, P, D, TR)			
8	<b>Wood-chip paint/Rauhfaser/Рауфазер</b> (Binnen/inside/внутрішній, W)	вінілу хлорид бутилакрилат метилакрилат титану діоксид	5/1, I, K 10; III 5; III 10; IV	МУ № 4174-86 МУ № 1689-77 МУ № 1688-77 МУ № 4436-87
<b>3214900000</b>	<b>Гранітні пластери</b>			
1	<b>Granite Plaster/Buitengraniet/Бугенграніт</b> (Binnen/Buiten inside/outside/ внутрішні/зовнішні, B1, B2,B3,B4,B5,B6, B7,B8,B9,B10, B11,B12)	бутилакрилат метилакрилат	10; III 5; III	МУ № 1689-77 МУ № 1688-77
2	<b>Minigranite Plaster/Minigraniet/ Мініграніт</b> (Binnen/Buiten inside/outside/ внутрішні/зовнішні, M100,M105,M106,M110, M116,M120,M130,M140, M150,M160,M170,M180, M125, M135, M145, M155, M165, M175, M185)			
3	<b>Peppelith/Sputigranietpleister/Панпеліт</b> (Binnen/Buiten inside/outside/ внутрішні/зовнішні, W)			
<b>3214109000</b>	<b>Грунтовки</b>			
1	<b>Stabilising Primer/ Diepgrondering/Дипгрунт</b> (Binnen/Buiten inside/outside/ внутрішні/зовнішні, TR)	етилацетат бензол	200, IV 15/5, II, K	МУ № 4168-86 МУ № 4166-86
2	<b>Stabilising Primer SF/ Diepgrondering OV/ Дипгрунт OV</b> (Binnen /inside/ Внутрішні, W)	кілол бутилакрилат метилакрилат	50; III 10; III 5; III	МУ № 4169-86 МУ № 1689-77 МУ № 1688-77
3	<b>Plaster Primer/ Hechtgrond/Хетчгрунт</b> (Binnen /inside/ Внутрішні, TR)	титану діоксид	10; IV	МУ № 4436-87
4	<b>Isotec &amp; Isotec Quick Drying/Isotec/Ізотек</b> (Binnen/Buiten inside/outside/ внутрішні/зовнішні, W)			
5	<b>Plaster Pretreatment/ Voorkwarts/ Форкварц</b> (Binnen/Buiten inside/outside/ внутрішні/зовнішні, W,TR)			
6	<b>Insulating Plaster Pretreatment/ Isolerende Voorkwarts</b> (Binnen/Buiten inside/outside/ внутрішні/зовнішні, W)			
7	<b>Plaster Primer White/ Voorstrijk Wit/Ворстрайк Вайт</b> (Binnen/Buiten inside/outside/ внутрішні/зовнішні, W)	вінілу хлорид бутилакрилат	5/1, I, K 10; III	МУ № 4174-86 МУ № 1689-77
8	<b>Sealant/ Grondeermiddel/(Binnen/Buiten inside/outside/ внутрішні/зовнішні, yellow)</b>	метилакрилат титану діоксид	5; III 10; IV	МУ № 1688-77 МУ № 4436-87
9	<b>Acrylic Coating/ Acrylaatcoating/(Binnen/Buiten inside/outside/ внутрішні/зовнішні, TR)</b>			
10	<b>Concrete Primer/Beterhechter/ (Binnen/Buiten inside/outside/ внутрішні/зовнішні, pink)</b>			

Державна установа

“Інститут медицини праці АМН України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел: приймальня: (044)

284-34-27

e-mail: [yik@namu.kiev.ua](mailto:yik@namu.kiev.ua)

секретар експертної комісії:

(044) 289-63-94, e-mail: [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)

Протокол експертизи № 4222 від 30 липня 2009 року

Заступник Голови експертної комісії



Чернюк В.І.