

ТЕРМАЛ черная силиконовая краска**TERMAL musta silikonimaali**

Код 006 7689

| | |
|---------------------------|---|
| Тип | Краска для термостойких покрытий на основе силиконовой смолы. |
| Область применения | Предназначена для окраски металлических поверхностей внутри и снаружи помещений. Выдерживает температуру до 400 °С при сухом нагреве. Применяется для окраски печей, печных заслонок, горячих трубопроводов, глушителей автомашин и т.п. нагреваемых металлических поверхностей. |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| | |
|--|---|
| Расход | 16-20 м ² /л. |
| Сухой остаток | 20 %. |
| Плотность | 1,0 кг/л. |
| Разбавитель | Растворитель 1031. |
| Способ нанесения | Наносится кистью или распылением. |
| Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 % | От пыли - прим. 10 мин. Для обработки - прим. 30 мин. при нормальных условиях. Окончательное отверждение при 230 °С - один час. |
| Блеск | Матовый. |
| Цвет | Черный. |
| Термостойкость | Выдерживает температуру до 400 °С. |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. |
| Тара | 1/10 л и 1/3 л. |

ТЕРМАЛ черная силиконовая краска**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная подготовка****Неокрашенная поверхность :**

Очистить металлическую поверхность от грязи и пыли. Обезжирить уайт-спиритом 1050 или моющим средством Маалипесу, тщательно промыть водой и высушить.

Ранее окрашенная поверхность:

Удалить отслаивающийся слой скребком или стальной щеткой.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура окрашиваемой поверхности должна быть выше + 5 °С, а относительная влажность воздуха менее 80 %.

Окраска

Краску тщательно перемешать перед применением. Перемешивать также при окраске. Краску наносить **тонким** слоем кистью или распылением, рекомендуемая толщина сухой пленки 15 мкм. Обычно достаточно нанесение в один слой.
Окончательное отверждение пленки предполагает нагревание при 230 °С в течение одного часа.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты вымыть Растворителем 1031.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит ксилол и бутанол.

ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ И СОПРИКОСНОВЕНИИ С КОЖЕЙ. РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ. ВРЕДНО ДЛЯ ГЛАЗ.

Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен или носить респиратор. Носить защитную одежду, перчатки и защитные очки.

По краске имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.